

## Serviciu reparatie VW Transporter

I.D.: 95756336

---

Data publicarii	12.04.24	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.04.24 10:00	Pretul estimativ:	5.600,00 RON - 5.600,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Servicii de reparație VW TRANSPORTER SMURD MAI 31351 Nr. identificare: WV1ZZZ7HZ9H091025/2009 Servicii de reparație VW Transporter SMURD MAI 31351 Manoperă pentru următoarele operațiuni: -diagnoză, monitorizare VAS 5051 -sistem supraalimentare verificat -turbocompresor d/m -recondiționat turbosuflantă -intercooler d/m -injector pompă d/m cilindru 1 și 2 -debitmetru aer d/m -galerie evacuare d/m -radiator gaze recirculare d/m -plastic bară amortizare față d/m -rectificat filete galerie evacuare -recondiționat intercooler -înlocuit placute frână față -înlocuit discuri frână față -înlocuit plăcuțe frână spate -înlocuit discuri frână spate -eficacitate frânare verificat -etrier spate d/m -curea trapezoidală d/m Piese auto: -garnitură- 6 buc -garnitură turbo- 4 buc -flanșă- 1 buc -șurub- 10 buc -șurub dublu filet- 2 buc -piuliță- 2 buc -șurub turbină galerie- 6 buc -șaiabă- 3 buc -flanșă turbină- 1 buc -garnitură catalizator- 1 buc -element prindere catalizator- 2 buc -clamă dublă- 1 buc -oring- 3 buc -garnitură EGR- 1 buc -piuliță M8- 2 buc -antigel- 5 litri -clemă- 2 buc -șurub cu cap cilindric- 10 buc -garnitură galerie evacuare- 1 buc -prezon- 10 buc -bec P21/4 W- 2 buc Piese auto furnizate de către beneficiar: -senzor de presiune -răcitor EGR -debitmetru aer -set oringuri -set garnituri -etrier frână spate -curea alternator -plăcuțe frână față -disc frână față -plăcuțe frână spate -disc frână spate

---