

## Piese de schimb de origine pentru autovehicule

I.D.: 14244060

---

Data publicarii	02.08.16	Coduri CPV	34300000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.08.16	Pretul estimativ:	13.470,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Piese de schimb de origine pentru autovehicule: Autoturism Audi A4 Quattro, benzina, an 2002, ss. WAUZZZ8E52A295141, motor tip ASN, 2976 cmc, 162 kW: 1.Pompa servodirectie TRW sau echivalent buc 1 2.Filtru polen MANN sau echivalent buc 2 3.Filtru benzina MANN sau echivalent buc 2 Autoturism V.W. Passat 3BG / 4 motion, benzina, ss.WWWZZZ3BZ2E166531/2001, motor tip BBG, sm.003483 - 2771 cmc, 140 kw: 4.Capac plastic roata 16" set 1 5.Amortizor fa?a bitubular, presiune gaz, KYB sau echivalent buc 2 6.Flan?a amortizor fa?a FEBI BILSTEIN sau echivalent buc 2 7.Filtru polen MANN sau echivalent buc 2 Autoturism Dacia Logan 1.2, benzina, ss. UU14SDE3453943059/2015, motor tip D4F-F7, 1149 cmc, 54 kW: 8.Filtru aer MANN sau echivalent buc 2 Autoturism Dacia Duster 1.6, benzina, ss. UU1HSDCVG53943998, an 2015, motor H4M-D7, 1598 cmc, 84 kW: 9.Placu?e frâna de origine OE set 2 10.Filtru aer MANN sau echivalent buc 2 Autoturism Dacia Logan 1.6, benzina, an 2006, ss. UU1LSDABH35826027, motor tip K7M-F7, 1598 cmc, 64 kw: 11.?tergator parbriz 20" - 500mm BOSCH sau echivalent buc 10 12.Placu?e frâna de origine OE set 6 13.Bieleta directie stânga de origine OE buc 6 14.Bieleta directie dreapta de origine OE buc 6 15.Bieleta anticuplu (antirasturnare) de origine OE buc 5 16.Colier toba cu clema dubla 40x90 buc 5 17.Colier toba cu clema U buc 5 18.Contact lampa mers înapoi de origine OE buc 2 19.Cap bara directie stânga de origine OE buc 5 20.Cap bara directie dreapta de origine OE buc 5 21.Bra? suspensie stânga ASAM sau echivalent buc 5 22.Bra? suspensie dreapta ASAM sau echivalent buc 5 23.Flan?a amortizor fa?a fara rulment sarcina de origine OE buc 4 24.Rulment sarcina amortizor fa?a KYB sau echivalent buc 4 25.Kit distribu?ie cu pompa apa CONTITECH sau echivalent buc 2 26.Janta tabla otel de origine ET50 6J X 15H2 buc 4 27.Filtru ulei MANN sau echivalent buc 10 Autoambulanta Mercedes Benz 903 6KA 316 CDI, motorina, ss. WDB9036621R303902 / 2001, motor tip 612. 981, s.m. 50415500, 2685 cmc, 115 kw: 28.Amortizor fa?a bitubular, presiune gaz, KYB sau echivalent buc 2 29.Pivot inferior bra? suspensie fa?a TRW sau echivalent buc 2 Autocamion AB 16230F , an 1999, ss. UU4940016X0090579, motor motorina tip D2156MTN8-02 ,10.344 cmc, putere maxima 171 kW: 30.Ambreiaj demaror buc 2 31.Pompa ambreiaj Autospeed sau echivalent buc 2 32.?tergator parbriz 20" 500mm buc 6 33.Filtru motorina buc 10 Autocamion AB 8130F, an 2001, ss. UU4272015110002792, motor motorina tip 392L4DTI, 3.920 cmc, putere maxima 90 kw: 34.Bendix electromotor Ruver sau echivalent buc 2 35.Coroana din?ata volant motor buc 1 36.Filtru motorina buc 10 Becuri si sigurante: 37.Bec H7 12V 55W Philips sau echivalent buc 20 38.Bec H1 12V 55W Philips sau echivalent buc 10 39.Bec frâna/pozi?ie cu nuturi decalate 12V 21/5W Philips sau echivalent buc 20

---