
Reparație videobronhoscop

I.D.: 105956605

Data
publicarii 22.11.24

Coduri CPV 50420000-5 50400000-9

Pretul
estimativ: 38.000,00 RON - 38.000,00 RON

Descriere: Reparație videobronhoscop V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Leak test eşuat. Fără imagine video. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează videobronhoscopul. Se înlocuiește tija de examinare. Se înlocuiesc garniturile de etanșare. Se înlocuiește placa electronică. Se efectuează calibrări și teste funcționale. Se assemblează videobronhoscopul
