

---

## Reparație VW Transporter T5

I.D.: 39769557

---

Data publicarii	22.05.18	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.573,10 RON - 4.573,10 RON

---

Descriere: Lucrari efectuate : Inlocuit galerie evacuare, inlocuit senzor presiune ulei, inlocuit maneta semnalizare, verificat instalatie climatizare,inlocuit panou de climatizare,inlocuit pivoti, inlocuit bielele directie, inlocuit capete de bara, inlocuit senzor presiune clima, inlocuit bucsi trapez stanga dreapta,inlocuit ulei cutie viteza si diferential. Inclusiv piese de schimb pentru lucrarile respective conform deviz de lucru

---