
Serviciu de reparație la autovehiculul Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 56043119

Data publicarii	15.04.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.04.21	Pretul estimativ:	820,00 RON - 820,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul de frânare la autovehiculul Mercedes Benz Sprinter, cu seria de șasiu WDB906153FN606247, cmc. 2987, putere motor 140 Kw, an de fabricație 2015 de la Detașamentul de Pompieri Bacău. Serviciul de reparație presupune înlocuirea senzorului ABS dreapta față + cablaj senzor - 1 buc. și efectuarea de operațiuni de diagnoză și ștergere erori.
