

## **Servicii verificare hidranti interiori, Servicii verificare hidranti exteriori, Servicii verificare**

I.D.: 105562489

---

Data publicarii	12.11.24	Coduri CPV	44482200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	820,00 RON - 820,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Operatiuni ce se executa: - Amplasarea hidrantilor - Accesul la aceste echipamente va fi intotdeauna usor de realizat, fiind interzisa depozitarea oricarui obiect sau material pe si in jurul sau in dreptul hidrantilor; - Marcarea hidrantilor trebuie sa fie corecta si inteligibila; - Identificarea scurgerilor, coroziunii si alte defecte vizibile trebuie realizata periodic; - Verificarea sistemului de manevrare(robineti) - Deschiderea/Inchiderea sa se realizeze usor si complet; - Verificarea starii tehnice a cutiilor; - Furtunul sa fie calitativ si intact, pentru a evita cedarea la presiune; - Teava de refulare sa fie multifunctionala, jet compact si pulverizat; - Verificarea starii de etansare a elementelor de protectie(garnituri) - Testare functionare hidrant - Verificare acces cuple exterioare. Operatiuni ce se executa: - controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, imbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutoraj si inlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si inlocuirea celor defecte; - verificarea rotelor de furtun si inlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si inlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si inlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana. Nota: - teava de refulare trebuie sa fie cu robinet tip perdea. In pret nu sunt incluse piesele de schimb. Servicii verificare grup po

---