
Reparatie Schotel nr. 2 - Europa

I.D.: 51808745

Data publicarii	20.11.20	Coduri CPV	50241100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.349,64 RON - 15.349,64 RON

Descriere: 01.01. Scos ulei uzat din transmisie 01.02. Demontat ax axionare elice rulment 01.03. Demontat simeringuri uzate (2 buc) 01.04. Verificat uzura si incarcat prin sudare axul uzat 01.05. Strunjit ax (incarcata la cota plus prin adaos sudat) la cota D-140.50mm 01.06. Rectificat ax in colaborare - SEKAMET SRL (inclusiv transfer ax) 01.07. Montat ansamblu ax remediat, rulment 6228 si simeringuri 285*325*16 01.08. Introdus ulei in transmisie, asigurat si verificat etanseitate 01.09. Achizitie simering 285*325*16 01.10. Achizitie ulei T90, 180 kg - 200 litri, inclusiv transport 01.11. Achizitie rulment radical cu ace tip 6228 01.12. Ore utilizare macara pentru reparatie 01.13. Constatatare initiala si suport CTC reparatie
