

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 58100974

Data publicarii	18.06.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 302,00 RON - 302,00 RON

Descriere: Servicii de verificare stingator cu CO2 tip G2. Nu sunt incluse piesele si materialele ce vor fi inlocuite, in vederea readucerii stingatorului la starea initiala de functionare. Identificare si Verificare stingatoare tip P6 ABC. Nu sunt incluse piesele si materialele ce necesita inlocuirea
