
Servicii de reparare statii radio si verificare finala

I.D.: 50492584

Data publicarii	08.10.20	Coduri CPV	50333200-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 515,00 RON - 515,00 RON

Descriere: 1. Motorola CP040 cu acumulator PMNN4254 si antena - Inlocuire carcasa, inlocuire difuzor, inlocuire sita difuzor, inlocuire potentiometru volum, inlocuire sitem blocare acumulator, verificare finala: sensibilitate 0,17 μ V, putere emisie 5.08 W;2)Motorola CP040 cu antena - Inlocuire buton ON/OFF, montare protectie accesorii, aliniere prag squelch, verificare finala: sensibilitate 0,18 μ V, putere emisie 5.12 W; 3). Motorola CP040 cu acumulator PMNN4259 si antena - Inlocuire carcasa, inlocuire difuzor, inlocuire sita difuzor, inlocuire potentiometru volum, montare protectie accesorii, inlocuire buton PTT, relipire conector antena, verificare finala: sensibilitate 0,16 μ V, putere emisie 4.89 W; 4) - Motorola CP040 cu acumulator PMNN4259 si antena - Inlocuire potentiometru volum, inlocuire sistem de blocare acumulator, inlocuire buton ON/OFF, verificare finala: sensibilitate 0,17 μ V, putere emisie 5.31 W.
