
REPARATIE ECHIPAMENTE PERIFERICE IT

I.D.: 59601615

Data publicarii	04.08.21	Coduri CPV	50323000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 470,00 RON - 470,00 RON

Descriere: 1. Imprimanta OKI - C532 - refacerea senzorului de temperatura, inlocuirea rezistentei de masa si curatarea imprimantei - 190 lei 2. Imprimanta HP - LJ 1020 - DEZMEMBRAREA CUPTORULUI, CURATAREA ACESTUIA SI INLOCUIREA VASILINEI DIN FUSER FIXING FILM 80 lei 3. Imprimanta HP- LJ 1018 - inlocuirea cu componente noi - LOWER SLEEVED ROLLER, si FUSER FIXING FILM - costuri 120 lei kitul de inlocuire si 80 lei manopera; este necesara inlocuirea cartusului de toner, acesta murdareste hartia pe alocuri. 3. Laptop DELL - defecte constatate - acesta are mufa alimentatorului defecta, placa de baza defecta - aceasta prezinta un scurt propadat in cascada, ce a afectat numeroase componente active si pasive. Reparatia placii de baza este imposibila.
