

Servicii de reparare a automobil BMW seria 525D

I.D.: 31076810

Data publicarii	03.10.18	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Servicii de reparare a autovehiculului marca BMW seria 525D având S.S. WBANX51070CT59516, constând în înlocuirea următoarelor componente: unitate de control electronic a încălzirii - 4 buc., cod 1221520, bujie - 6 buc., cod - 12237786869; releu bujii - 1 buc., cod - 12217801201; bieletă s bară stab. - 1 buc., cod - 31306781547; bieletă fata dreapta - 1 buc., cod - 31306781548; piuliță cu șaibă - 2 buc., cod - 31356757707; garnitură furtun intercooler - 1 buc., cod - 11617790547; garnitură furtun intercooler - 1 buc., cod - 11617790547; baie ulei cutie viteză automată - 1 buc., cod - 24152333907; șurub baie ulei C.V. automată - 24 buc., cod - 24117552108; manșon cutie viteză- 1 buc., cod - 24347588725; ulei CVA - 0,35 litri, cod - 83220142516. Garantie : pentru piese - conform producătorului, pentru serviciile prestate - min. 6 luni.
