

## Verificare retea hidranti exteriori și Verificare retea hidranti interiori

I.D.: 88657964

Data publicarii	26.10.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 812,00 RON - 812,00 RON

Descriere: erificare retea hidranti exteriori Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, conform art. 28.4., din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013\*), cu modificările și completările ulterioare, se vor efectua următoarele operațiuni: a) Verificarea stării tehnice a cutiilor de protecție; b) Verificarea gradului de etanșeitate a garniturilor; c) Verificarea existenței indicatoarelor de marcare a hidranților; d) Verificarea funcționabilității robinetilor de hidrant și a modului de manevrare; e) Verificare probă presiune rețea și a debitului de apă; f) Alimentarea cu apă Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestrială Se vor efectua: - Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); - Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); - Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); - Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; - Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; - Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor (furtun, țevă, robinet, cheie) și integritatea cutiei; - Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului interior și a existenței lămpilor de urgență marcate