

Service fotolorimetru HI96701

I.D.: 55172931

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.03.21 | Coduri CPV | 50400000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: Reparatie fotolorimetru HI96701: -curatarea sistemului optic -calibrarea si verificarea aparatului cu solutii etalon (certificatul solutiilor de calibrare este atasat devizului)
