

---

## Servicii de reparatie AC Daikin 18000 BTU - ref. 1/5

I.D.: 97066150

---

Data publicarii	09.05.24	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.810,00 RON - 1.810,00 RON

---

Descriere: În cadrul serviciilor de reparatie AC Daikin 18000 BTU vor fi executate următoarele operațiuni: - se va demonta vechiul ventilator; - se va furniza și se va monta noul ventilator; - se va reface complet traseul frigorific până în 10 metri liniari (traseul suplimentar va fi facturat separat); - se va încărca cu agent frigorific (freon) aparatul; - se vor efectua probe de funcționare; - se vor completa documentele aferente. Serviciile de reparație AC Daikin 18000 BTU includ furnizarea ventilatorului (1 bucată), serviciul de încărcare cu freon (în limita a unui kg) și serviciile de reparații aparate de aer condiționat (3 h de manoperă).

---