

---

## Reparatii UPS

I.D.: 50843778

---

Data publicarii	20.10.20	Coduri CPV	50312600-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.000,00 RON - 4.000,00 RON

---

Descriere: Pentru repararea a 2 (doua) APC SURT3000XLI sau folosit în total următoarele componente:  
- 2 buc. Placa de baza + placa de comanda pentru UPS tip APC SURT3000XLI - 2.000,00 lei + TVA;  
- Manoperă reparație - 0,00 lei + TVA. În valoare totală de 4.000,00 lei + TVA ( cu TVA 4.760,00 lei). Garanția componentelor schimbate este de 12 luni.

---