
Reparatie MAI 38893 Dacia Duster

I.D.: 92450872

Data
publicarii 26.01.24

Coduri CPV 50112000-3

Pretul
estimativ: 2.386,49 RON - 2.386,49 RON

Descriere: Inlocuit bujii incandescente , inlocuit releu bujii , inlocuit rulmenti spate stg.+dr. , demontat /remontat anexe motor +brate punte spate +fuzete stg.+dr. +planetara stg.+dr. +saboti frana , tester auto ..Devizul contine piese , materiale si manopera aferenta .
