

## Furnizare piese auto

I.D.: 15493468

---

Data publicarii	13.10.16	Coduri CPV	34300000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.10.16	Pretul estimativ:	12.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: : UM 01119 Brasov în calitate de autoritate contractanta delegata realizeaza un studiu de piata pentru urmatoarele produse: Piese de schimb necesare pentru UM 01090 Predeal: Bucsa brat inferior stanga pentru Chevrolet Tahoe (an 2003, serie sasiu IGNEK13TX4J292128) - 1 set; Bucsa brat inferior dreapta pentru Chevrolet Tahoe (an 2003, serie sasiu IGNEK13TX4J292128) - 1 set; Garnitura de chiulasa, motor L 27 C-lung - 1 buc; Racitor ulei Raba - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01700 Brasov: Semering caseta de directie Raba - 2 buc; Garnitura capac culbutori Raba - 1 buc; Garnitura rampa apa Raba - 2 buc; Garnitura evacuare Raba - 2 buc; Supapa siguranta Raba - 1 buc; Regulator presiune Raba - 1 buc; Oglinda retrovizoare Raba - 4 buc; Radiator 5 celule Raba - 1 buc Piese de schimb necesare pentru UM 01044 Campulung: Pompa alimentare Aro - 1 buc; Regulator presiune aer Raba - 1 buc; Furtun retur injectoare Raba - 3 buc; Supapa frana mana Raba HB 1104 - 3 buc; Set furtune racier motor Raba - 1 buc; Cilindru ambreiaj Raba - 2 buc; Releu incarcare 24V - 2 buc; Pompa ambreiaj Aro - 2 buc; Supapa releu RE 1108 - 1 buc; Supapa releu RE 1100 - 1 buc; Bobina solenoid 24V - 2 buc; Releu semnalizare 24V - 3 buc; Pompa EATON - 1 buc; Cablu acceleratie Aro - 2 buc; Piese de schimb necesare pentru UM 01119 Brasov: Rulment butuc spate Dacia 1310 - 2 buc; Kit ambreiaj motor D110 - 1 buc; Carcasa cutie de viteze Aro - 1 buc; Ansamblu timonerie Raba - 1 buc; ; Pompa EATON - 1 buc; Bara conexiune Raba - 1 buc; buson golire termoflot Raba - 9 buc; Teava de legatura intre termoflot si bloc - 1 buc; Piese de schimb necesare pentru UM 01107 Brasov: Pompa apa Aro, motor L 27 C-lung - 2 buc; Pompa ambreiaj Aro - 1 buc; Pivot Aro - 2 set; Cap bara Aro - 2 buc; Cap bara timonerie Raba - 4 buc; Conducte frana Aro - 2 buc; Coroana volanta Aro 244 D - 1 buc; Rezervor carburant Raba de 220 litri - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01028 Ghimbav: Rulment mic planetara Raba NJ 5111 E - 1 buc; Rulment mare planetara Raba NJ 214 E - 1 buc; Racitor ulei Raba - 1 buc; Capac schimbator AK 6 Raba - 1 buc; Caseta directie Aro D 127 - 1 buc; Pompa frana dublu circuit Aro - 1 buc; Pompa ambreiaj Aro - 1 buc.

---