

Lucrari de reabilitare Drum forestier Valea Glodului in cadrul Directiei Silvice Satu Mare

I.D.: 107186426

Documente participare:

- Declaratie persoane cu functii de decizie.pdf
- Foaie de capat.pdf
- Caiet de sarcini Valea Glodului.pdf
- Formulare.docx
- Model contract executie lucrari DF Valea Glodului.doc
- 01. Memoriu P.T. DF Valea Glodului.pdf
- 02. Caiete de sarcini DF Valea Glodului - proiectant.pdf
- 04. Liste de cantitati DF Valea Glodului.pdf
- 05. Partea desenata DF Valea Glodului.pdf
- FisaDate_DF1234317.pdf
- DUAE_CERERE_312369.xml

Data publicarii	19.12.24	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	14.01.25	Pretul estimativ:	5.027.800,00 RON - 5.027.800,00 RON

Descriere: Lucrari de reabilitare Drum Forestier Valea Glodului din cadrul Directiei Silvice Satu Mare, conform cerințelor caietului de sarcini. Obiectivul de investitie se justifica in principal prin faptul ca accesibilizeaza volumul de masa lemnoasa de pe o suprafata de 444,96 ha fond forestier cu o posibilitate de 891 mc, iar prin nereabilitarea drumului ar aparea urmatoarele efecte negative: •se continua dereglarea structurii fondului forestier pe clase de varste cu reducerea continua a posibilitatii; •se diminueaza volumul de masa lemnoasa de exploatat anual; •se depreciaza pe picior un volum mare de masa lemnoasa exploatabila, prin neexploatarea in timpul optim; •se pierde un venit anual suplimentar din nevalorificarea produselor accesorii; Lungimea drumului forestier: 6,490 km. Amplasament:, in cadrul Ocolului silvic Borlesti, judetul Satu Mare. Drumul forestier Valea Glodului face parte din rețeaua de drumuri forestiere a Directiei Silvice Satu Mare si este administrata de Ocolul Silvic Borlesti. Drumul auto-forestier Valea Glodului este situat, in cadrul Ocolul Silvic Borlesti. Suprafata accesibilizata si deservita de D.A.F este de 444,96 ha de fond forestier cu o posibilitate anuala de 891 mc. La acesata data platforma DF este in stare avansata de degradare, in perioadele ploioase si cu exces de umiditate in sol accesul pe acest drum facandu-se in conditii foarte grele, atat in ceea ce priveste masinile si utilajele de transport si exploatare a masei lemnoase din zona, sunt numeroase locuri unde platforma drumului este sub nivelul santului de scurgere care deserveste drumul forestier, gropile din platforma drumului adancindu-se dupa fiecare perioada cu ploi mai indelungate sau cu exces de umiditate