

## **Reparatie procesor tesuturi ATP 1000**

I.D.: 54360898

---

Data  
publicarii 15.02.21

Coduri CPV 50400000-9

---

Pretul  
estimativ: 1.986,00 RON - 1.986,00 RON

---

Descriere: - Verificare tehnica procesor automat de tesuturi ATP 1000 (constatare, curatare, verificare setari, pozitii senzori), reparatie. - Senzori magnetici pozitie (trei buc.)

---