
**servicii de inspecție a două autovehicule marca SKODA OCTAVIA
cu S.S. TMBLJ7NE9H0075248 și S.S. TMBL**

I.D.: 40535394

Data publicarii	05.12.19	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.208,30 RON - 1.208,30 RON

Descriere: Serviciile de inspecție cu înlocuirea următoarelor: lichid frână cod B000750M3, ulei haldex cod G060175A2, bușon cod N90281802 și șurub pentru evacuare ulei cod N91082701).
