
Servicii reparatii suplimentare VW T5, MAI 35134

I.D.: 69841715

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.042,02 RON - 2.042,02 RON

Descriere: Descriere produse: -electrovalvă turbo - 2 buc; -soluție spălare filtre particule - 5 L; -spray curățător frână-1 buc; -motorăș aerotermă-1 buc; -clemă deschidere geam lateral- 1 buc; - buton acționare geam ușă față stânga - 1 buc; -buton acționare geam ușă față dreapta- 1 buc; MANOPERĂ: - înlocuit electrovalve turbo; -d/r + curățat filtru particule; -regenerare filtru particule; -înlocuit buton acționare geam ușă față stânga + dreapta; -înlocuit motorăș aerotermă spate.
