

Reparatie aparate de stomatologie

I.D.: 13531078

Data publicarii	21.06.16	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.06.16	Pretul estimativ:	27.110,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 1. Reparatie UNIT dentar tip SIRONA C 4, nr. inv. 21048, S/N: 03152 = 1 buc : - Reparatie micromotor SL (înlocuire perii carbon) = 2 buc; - Înlocuire piston ulei lampa 410 N Sirolux (scialitica)= 1 buc; - Înlocuire ornament lampa Sirolux = 2 buc; - Înlocuire pompa evacuare AA2 Sirona C4 (separator amalgam)= 1 buc; - Înlocuire rotor amalgam (pt. separator)= 1 buc; - Înlocuire capac separator amalgam) = 1 buc; - Reparatie turbina tip KAVO (înlocuire rotor turbina T1)= 1 buc; - Înlocuire cap detartraj Siroson = 1 buc; - Reparatie piesa contraunghi = 1 buc; - Înlocuire tastatura spray apa-aer = 1 buc; la un pret total estimat de 9.515,00 lei fara TVA. 2. Reparatie UNIT dentar tip KAVO ESTETICA Sensus 1066, nr. inv. 22910, S/N: 2116STHUL = 1 buc : - Înlocuire kit reparatie bloc apa =1 buc; - Înlocuire kit reparatie bloc aer=1 buc; - Înlocuire kit reparatie valve aspiratie=1 buc; - Înlocuire kit reparatie bloc apa/aer distribuitor echipament medic=1 buc; - Înlocuire swich optic selectie=2 buc; la un pret total estimat de 8.176,00 lei fara TVA. 3. Reparatie UNIT dentar tip ANTHOS ECO S, nr. inv. 23505, S/N: 71511838 = 1 buc : - Înlocuire rotor turbina WH tip Synea TA 98 LED = 1buc; - Înlocuire furtun micromotor Bien Air MC2 = 1 buc; la un pret total estimat de 1.811,00 lei fara TVA. 4. Reparatie UNIT dentar tip KAVO E 80, nr. inv. 24420, S/N: 1001233 = 1 buc : - Reparatie turbina tip KAVO (înlocuire rotor turbina Gentle Silence 8000 B) = 1 buc; - Înlocuire electrovalva oxigenal 6% =1 buc; la un pret total estimat de 3.206,00 lei fara TVA. 5. Reparatie UNIT dentar tip KAVO E 80, nr. inv. 24419, S/N: 1001043= 1 buc : - Înlocuire electrovalva aspiratie chirurgicala =1 buc; la un pret total estimat de 1.068,00 lei fara TVA. 6. Reparatie UNIT dentar tip KAVO ESTETICA 1058 Primus, nr. inv. 23717, S/N: 1000497= 1 buc : - Reparatie turbina tip KAVO 645B (înlocuire rotor turbina) = 1 buc; - Reparatie piesa contraunghi tip KAVO (înlocuire cap complet piesa cot 20LP) = 1 buc; - Înlocuire furtun alimentare spray aer-apa KAVO = 1 buc; la un pret total estimat de 3.334,00 lei fara TVA.
