

---

## **Serviciu de reparație pentru Dacia Duster, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1407868**

I.D.: 93761324

---

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 839,49 RON - 839,49 RON

---

Descriere: Serviciu de reparație pentru Dacia Duster, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1407868, serie șasiu UU1HSDC5G52028335, nr. de înregistrare MAI 36832 aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău, în cadrul căruia se vor înlocui următoarele piese: - Senzor turație vibroken - 1 buc; - Senzor lambda bank 1 senzor 1 - 1 buc.

---