

“Servicii de reparații pentru echipamentul defect de climatizare instalat la sediul AJFP Maramures, din Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A- etapa II de reparatii AC DAIKIN VRV II”

I.D.: 70818566

Documente participare:

- Scrisoare de int formulare liste.pdf

Data publicarii	05.07.22	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	11.07.22	Pretul estimativ:	8.810,00 RON - 8.810,00 RON

Descriere: 1. “Servicii de reparații pentru echipamentul defect de climatizare instalat la sediul AJFP Maramures, din Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A- etapa II de reparatii AC DAIKIN VRV II”, reparatiile se efectueaza la UNITATEA EXTERIOARA VRV-UEY 46 SISTEM3, aceasta sustine unitatile interioare la etajele 4 pana la 8 astfel: UI.A.20-8 bucX2,2=17,6KWUI.A.25-9bucX2,8=25,2KWUI.A.32-16bucX3,6=57,6KWUI.A.40-4bucX4,5=18KWUI.A.50-2bucX5,6=11,2KWUI.A.63-1 bucX8=8KWIncarcare UE/total putere UI: 130/137,6KW, care consta in:Inlocuire paleta ventilator defectEfectuare reparatii prin sudura cu electrod de Ag in 6 puncteVidare si incarcare cu freon 20 kgFactory Reset si diagnoza la sistemul electronic compus din 3 UE in cascada si 4 etaje echipate cu UI(Operatii normate la 16h/2 persoane)
