

Serviciu de înlocuit electrovalva turbosuflanta

I.D.: 105986320

Data publicarii 22.11.24 Coduri CPV 50110000-9 50112100-4

Pretul estimativ: 1.443,96 RON - 1.443,96 RON

Descriere: Serviciu de înlocuit electrovalva turbosuflanta și verificat etanșietate sistem supraalimentare aer (într-un service ageat de producator pe raza București-Ilfov)
