
REPARATIE BULDOEXCAVATOR KOMATSU WB93S-5E0

I.D.: 42444518

Data publicarii	08.04.19	Coduri CPV	50800000-3 50100000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	13.755,50 RON - 13.755,50 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Se solicita reparatie la puntea din fata la buldoexcavator Komatsu WB93S-5E0 cu urmatoarele piese de schimb: RULMENT CONIC INEL CAUCIUC SURUB LOCAS INBUS M8X20 SIMERING PINION ATAC INEL SIGURANTA INEL CAUCIUC BUCSA RULIU PUNTE FATA BUCSA RULIU PUNTE FATA BUCSA RULIU PUNTE FATA BUCSA RULIU PUNTE FATA SIMERING PUNTE/PLANETARA CARCASA DIFERENTIAL RULMENT ULEI AXE KOMATSU AXO80 JOJA NIVEL ULEI TRANSMISIE TEAVA NIVEL ULEI TRANSMISIE NIPLU INEL CAUCIUC SAIBA ELASTICA STIFT CENTRARE STIFT CENTRARE. Livrarea pieselor de schimb si serviciile se vor face la sediul beneficiarului. Recepția produselor si serviciilor se va face pe bază de proces verbal de predare primire/ de executie. Produsele vor fi de bună calitate și în conformitate cu standardele în domeniu și cu specificațiile tehnice ale utilajului. Nu se acceptă produse second hand. Produsele defecte vor fi înlocuite imediat de către furnizor după constatarea acestora.
