
verificare si reparatie senzori de foraje SGA Buzau

I.D.: 64593936

Data publicarii	21.12.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.637,00 RON - 2.637,00 RON

Descriere: verificare si reparatie senzori de foraje ABA Buzau lalomita - SGA Buzau foraj Manzu - diagnoza, furnizare si inlocuire: baterie, absorber de umiditate - pentru senzorul OTT Ecolog 500 foraj Buzau - diagnoza, furnizare si inlocuire: baterie, absorber de umiditate - pentru senzorul OTT Ecolog 500 foraj FAurei Sud - diagnoza, furnizare si inlocuire: baterie, absorber de umiditate - pentru senzorul OTT Ecolog 500
