

---

## Service echipament electroforeza Hydrasys 2 Scan Sebia

I.D.: 41157131

---

Data publicarii	10.01.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.100,00 RON - 1.100,00 RON

---

Descriere: In cadrul fiecărei verificări tehnice vor fi efectuate următoarele operațiuni de verificare si intretinere la Sistemul de electroforeza SEBIA HYDRASYS 2 SCAN: Verificarea sistemelor de siguranța ale aparatului total din care : - verificarea sistemului de impamantare - verificarea protecției la scurtcircuit - verificarea containerelor de reactivi - verificarea tubulaturii - verificarea aplicatorului - verificarea electrozilor - verificarea uniformității suprafeței de migrare - verificarea poziționării gelului - verificarea incintei de colorare cu si fara lichid - verificarea senzorilor de nivel - verificarea sensibilității si liniarității citirilor cu Film de Test Sebia Verificarea toleranțelor mecanice ale pieselor in mișcare total din care : - verificarea pinioanelor de la motorul aplicator - verificarea electromagnetului de la camera de colorare - verificarea si ajustarea dupa caz a distantelor la aplicare - verificarea lubrefierii garniturilor de la port aplicator Etalonarea sistemelor de masura si control: - verificarea si reglarea tensiunii sursei de alimentare in tolerantele admise - verificarea si reglarea sursei de inalta tensiune +300 V cu sarcina simulate - verificarea curentului in sarcina - verificarea temperaturii In cazul depistării unor subansamble uzate, acestea vor fi inlocuite cu unele noi. Garanția pentru piesele inlocuite: garanția asigurata de Producătorul echipamentului. Piese si subansamblele inlocuite vor fi insotite de certi

---