

Reparatie Mercedes-Benz LKW

I.D.: 59426899

Data publicarii	29.07.21	Coduri CPV	50114100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	23.420,96 RON - 23.420,96 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Efectuare test scurt Inlocuire releu pentru ventilator aer conditionat Verificare functionare instalatiei de franare cu aer comprimat, frana rezerva Verificare etanseitate circuit de frana cu aer comprimat Demontare, montare, inlocuire etrier frana la puntea spate stanga Demontare, montare, inlocuire etrier frana la puntea spate dreapta Aerisire circuit spate la instalatia hidraulica de franare Reglare frana de parcare Stergere memorie de greseli in functie de montaj Inlocuit incuietoare bena dreapta spate Releu Ulei directie Degripant 2 Stalp perete Cilindru de roata 2 ETrier frana 2 Splint 2 Flansa de prindere 2 Curatitor 2 Conectori 6 Senzor uzura placuta 2 Cablu 2