

---

## **REPARATII IMPRIMANTA HP SI MULTIFUNCTIONALE CANON**

I.D.: 60100198

---

Data  
publicarii 18.08.21

Coduri CPV 50000000-5 50323200-7 50323000-5

---

Pretul  
estimativ: 1.344,52 RON - 1.344,52 RON

---

Descriere: - inlocuire fuser fixing film inlocuire presure roller inlocuire clutch separator garantie 6 luni -  
reparatie canon ir inlocuire placa NVRAM PCB deplasare si manopera garantie 6 luni - canon  
ir inlocuire seturi role de preluare tava 1 si tava2 Garantie 6 luni Operatiunea de inlocuire a  
unitatilor se face de catre tehnicienii nostri

---