

---

## Înlocuire robineti defecti hidranti

I.D.: 94639591

---

Data publicarii	12.03.24	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 890,00 RON - 890,00 RON

---

Descriere: Înlocuire robineti hidranti interiori clădire facultate Str. Rațiu-2 buc robinet hidrant alamă C52(Bod), 2 buc olandeză din alamă tip C52 și manoperă înlocuire

---