

## Reparatie bariera Stationar II

I.D.: 69541085

---

Data publicarii	24.05.22	Coduri CPV	34928120-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.615,99 RON - 1.615,99 RON

---

Descriere: Inlocuire bucla de inductie sens iesire bariera automata. Se va taia asfaltul pe perimetrul buclei vechi, se va extrage bucla veche si se va aseza o bucla de inductie noua. Peste bucla se va asterna un strat izolant care va proteja bucla fata de intemperii la pretul total de 1.615,99 lei fara TVA.

---