

REVIZIE TEHNICA SI REVIZIE NUCLEARA la instalatiile de control bagaje cu radiatii, model PX6.4 - 2 instalatii de control bagaje.

I.D.: 24559367

Data publicarii	08.12.17	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.12.17	Pretul estimativ:	6.050,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: REVIZIE TEHNICA SI REVIZIE NUCLEARA la instalatiile de control bagaje cu radiatii, model PX6.4 - 2 instalatii de control bagaje. REVIZIA TEHNICA include: (a) Verificarea integritatii echipamentului (sa nu prezinte fisuri, parti lipsa, deteriorari); (b) Verificarea sigurantei conexiunilor ansamblului port sursa; (c) Verificarea starii tijei port sursa; (d) Verificarea miscarii libere a port sursei pe canalul de iesire/intrare al containerului; (e) Verificarea mecanismelor de inchidere (zavorare); (f) Ungerea mecanismelor asa cum este recomandata de producator; (g) Verificarea dupa reasamblare; 16/30 (h) Efectuarea de masuratori ale debitului de doza la peretele containerului; (i) Verificarea starii etichetelor si a existentei simbolului "Pericol de radiatii"; (j) Verificarea starii tuturor dispozitivelor de fixare (coliere de strangere) si a valorilor adecvate pentru cuplurile de strangere. (1) Demontarea si curatirea cablului de telecomanda, inspectii privind gradul de coroziune, de uzura sau destramare, indoituri sau lovituri; (2) Ungerea cablului de telecomanda conform recomandarilor producatorului; (3) Verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare, de strangere sau de oprire a sursei radioactive. Acestea trebuie sa poata fi sigur fixate, sa nu prezinte deteriorari vizibile, fisurari sau uzura excesiva; (4) Verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare filetate, care nu trebuie sa prezinte deteriorari; daca este necesar se inlocuiesc. Verificare fotocelule, ventilatoare, sistem transportor, a lampilor de avertizare, intrerupatoare, arii de diode; verificare ADC, (5) Alte verificari recomandate de producator in instructiunile de intretinere ale instalatiei. REVIZIA NUCLEARA a contaminarii nefixata de suprafata si a etanseitatii sursei inchise la instalatiile de control bagaje cu radiatii, model PX6.4 include cel putin : (a) Verificari de securitate electrica, inclusiv legarea la pamant; (b) Curatarea/inlocuirea filtrelor circuitului de racire; (c) Verificarea petei focale; (d) Verificarea debitului radiatiei de fuga; (e) Verificarea starii cablurilor. Acestea nu trebuie sa prezinte crapaturi sau portiuni destramate ori fara izolatia electrica; (f) Verificarea circuitelor de interconditionare si a starii intrerupatoarelor de urgenta; (g) Verificarea detectorilor de radiatii montati in incinta de expunere; (h) Verificarea sistemelor de avertizare instalate in incinta de expunere; Masuratori radiologice, Verificare calitatea razelor x cu bagaj; (i) Alte verificari si operatii de intretinere recomandate de producator in instructiunile de intretinere ale instalatiei. Serviciul de va finaliza prin eliberarea buletinelor de verificare si testare radiologica precum si prin inregistrare si transmiterea de informatii la CNCAN.