
Servicii de reparare ecograf P300

I.D.: 53515638

Data publicarii	18.01.21	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.200,00 RON - 3.200,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: In oferta mentionata sunt incluse: - diagnosticarea defectului; - remedierea defectului (daca nu sunt necesare piese de schimb); - cheltuielile cu transportul si manipularea pieselor de schimb folosite pentru diagnosticare; - transportul inginerului de service; - verificarea functionarii aparatului dupa reparare;
