
Servicii de reparatii generale si de renovare- Refacere pardoseala vestiar bazin inot-SAP II

I.D.: 85206215

Data publicarii	24.07.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 21.390,10 RON - 21.390,10 RON

Descriere: Lucrari de reparatii generale si de renovare includ: decopertare pardoseala covor pvc existenta, desfacere plinta existenta, reparatii locale cu mortar rapid de reparatii in grosime de aproximativ 5 mm, instalare pardoseala din covor pvc de trafic intens, lipit cu adeziv acrilic, inclusiv scafa perimetrala (profile baza scafa si inchidere) si aplicare cordon sudura la imbinari, profil metalic de trecere argint CLAUZE SSM - Prestatorul de servicii este în totalitate răspunzător de aplicarea Legii 319/2006 și H.G. 1425/2006 actualizate; Responsabilitatea organizării și conducerii lucrărilor precizate în comandă revine în totalitate prestatorului; Responsabilitatea comunicării, cercetării și înregistrării evenimentelor/accidentelor este numai de competența prestatorului; Nu se admit la lucru lucrătorii externi neinstruiți în cadrul USV; Echipamentul individual de protecție necesar este distribuit de către prestator.
