
Kit reparatie Videocolonoscop Pentax MODEL: EC-3890LK / K120633

I.D.: 56267166

Data publicarii	21.04.21	Coduri CPV	44164000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.140,00 RON - 4.140,00 RON

Descriere: Angulatie defecta , cu scripeti rupti . Duze insuflatie lipsa . DENUMIRE OPERATIUNI 1 Inlocuire ansanblul de scripeti. 2 Inlocuire duze insuflatie 3 Inlocuire inel de etansare cu piulita. 4 Testare si verificare Nr crt. Cod Denumire Cantitate Pret Unitar(lei) Pret Total(lei) 1 D201-U2165 RL Pulley Assy / Ansamblu scripeti RL 1 1275 1275 2 D201-U2160 UD Pulley Assy / Ansamblu scripeti UD 1 1275 1275 3 D756-SA010 Duza insuflatie 2 490 980 4 D756-SB302 Inel etansare 1 215 215 D756-SB297 Piulita fixare 1 230 230 Adezivi si consumabile 1 165 165 TOTAL 4140.00 LEI TVA 19% 786.6 LEI TOTAL CU TVA 4926.6 LEI
