
Servicii de reparare aparatura de laborator

I.D.: 44480209

Data publicarii	05.11.19	Coduri CPV	50430000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.201,00 RON - 2.201,00 RON

Descriere: Reparare: demontarea distilatorului; curatarea cuvei de incalzire si a elementului de incalzire de depunerile calcaroase, cu acid azotic; curatarea traseului de evacuare apa de racire (infundat); curatarea electrovalvei de admisie apa; inlocuirea releului de protectie cu termocontact (defect, urmare a intreruperii accidentale a apei de racire de la retea); inlocuirea placii electronice de comanda (defecta); montarea distilatorului; verificarea rezistentei de izolatie; punerea in functiune a distilatorului. Piese de schimb necesare: 1. Releu de protectie cu termocontact pentru distilator GFL2004 (1 buc.), 2. Placa electronica de comanda pentru distilator GFL2004
