
constatare tehnica si remediere defectiuni la ecograful Doppler color H 60 s/n SOXRM3HC0009K

I.D.: 33323050

Data publicarii	22.01.19	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 23.01.19

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la ecograful Doppler color H 60 s/n SOXRM3HC0009K (imagine anormala in 2D, dopplerul color si pulsat nu lucreaza). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru mentenanta, reparare, instalare/punere in functiune valabila pentru echipamentul medical mai sus mentionat.
