

Reparatie aparat pentru masurat inductori autostop

I.D.: 85002444

Data publicarii 24.07.23

Coduri CPV

50000000-5 50800000-3

Termenul limita 31.07.23

pentru
depunere:

Descriere: Pentru a putea determina buna functionare a instalatiei autostop din cale, este necesara reparatia aparatului de masurat inductori autostop, aflat in dotarea Districtului SCB Baia Mare
