

Lucrări de reparații la sistemul pluvial și hidroizolație terasă intrare pavilion Popotă

I.D.: 43263318

Data publicarii	20.06.19	Coduri CPV	45261300-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.350,00 RON - 1.350,00 RON

Descriere: Lucrări de reparații la sistemul pluvial și hidroizolație terasă intrare pavilion Popotă cu nr. de cadastru 45-86-04. 1. Pregătirea stratului suport în vederea refacerii (curățare carton vechi) acolo unde se impune această procedură - 7,30 mp; 2. Amorsarea stratului suport - 7,30 mp; 3. Izolația cu membrană bituminoasă SBS cu ardezie - 7,30 mp - se va pune la dispoziția prestatorului din stocul propriu al unității; 4. Confecționarea și montarea șorțurilor din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm pe marginea terasei - 8,80 ml; 5. Înlocuire sistem pluvial astfel: - montare jgheaburi - 8,80 ml - se vor pune la dispoziția prestatorului din stocul propriu al unității; - montarea jgheabului va necesita 14 cârlige de prindere a jgheaburilor, 2 colțuri la 90 grade, 2 capace la capete, 6 piese de îmbinare și 2 piese de coborâre în burlane (pâlnii); - montare burlane 2 bucăți a câte 3,50 ml - se vor pune la dispoziția prestatorului din stocul propriu al unității; - montarea burlanelor va necesita 6 prinderi metalice, 6 coturi la 67 grade (puse la dispoziția prestatorului din stocul propriu al unității) și 4 bucăți suplimentare de burlan de câte 1 ml
