
Reparație Videoendoscop flexibil de intubație, cod:11303BNX

I.D.: 105311977

Data publicarii	07.11.24	Coduri CPV	50422000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.062,50 RON - 23.062,50 RON

Descriere: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație, cod:11303BNX V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Scurgeri la capacul unghiular Pini corodați la cablul de alimentare Defecțiune sistem direcționare Teacă externă deteriorată Sistem vertebre corodate și deteriorate OPERATIUNI NECESARE Înlocuire teacă externă Înlocuire cablu de alimentare Înlocuirea unității arbore Înlocuire capac unghiular Ajustări sistem direcționare Efectuare teste finale și calitative
