
Servicii de reparatie si inlocuire subansamble la sonde gama tip HNQ24

I.D.: 46892159

Data publicarii	03.06.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.500,00 RON - 6.500,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie si inlocuire subansamblela sonde gama tip HNQ24 de la statiilor automate de masurare a debitului echivalentului de doza gama in aer din dotarea APM
