

Servicii vulcanizare autovehicule

I.D.: 80432215

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.03.23 | Coduri CPV | 50116500-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 38.960,00 RON - 38.960,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Demontat/montat roata spate, dejantat/ jantat roata + petic pentru bascula BC16APL, 2- Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + petic pentru buldo, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + petic pentru buldo Terex Moinesti-BC-006 si buldo059, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata+ petic pentru tractor BC 02 UAT si BC 25APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru bascula BC16APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru buldoTerex BC006, buldo059, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru tractor BC02UAT si BC25APL, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + montat valva camera pentru buldo Terex Moinesti BC-006+buldo059, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat, montat valva janta pentru tractor BC02UAT si BC25APL, Serv vulc - schimb roti fata, demontat/montat anvelopa pentru urm autov Tractor BC 02UAT, Autout Iveco BC 16APL, TractorU650-BC25APL, Buldo Terex Moinesti-BC-006, Buldo059, Remorca BC-030-Moinesti si Remorca BC23APL, Serv.vulca -schimb roti spate, demontat/montat anvelopa pentru urm autov Tractor BC 02UAT, Autout Iveco BC 16APL, Tractor U650/BC25APL, Buldo Terex Moinesti-BC-006, Buldo059, Remorca BC-030-Moinesti si Remorca BC23APL, Serv vulc -demontat/montat roata, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat, montat valva janta pt. tractor BC02UAT si BC25APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat, montat valva camera pt. buldo
