

SERVICII DE REPARARE A INSTALAȚIEI DE CLIMATIZARE CLINT CHILLER CHA/K/FC 13010-P.

I.D.: 82718786

Data publicarii	30.05.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.23	Pretul estimativ:	22.000,00 RON - 22.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: SERVICII DE REPARARE A INSTALAȚIEI DE CLIMATIZARE CLINT CHILLER CHA/K/FC 13010-P, astfel:
1. Servicii de reparare a instalației de climatizare CLINT Chiller CHA/K/FC 13010-P: 1 buc. - înlocuit ulei POE Copeland, pe ambele circuite din toate cele 10 compresoare : aproximativ 36 l; - înlocuit cartuș filtru deshidrator: 4 buc; filtru dryer CASTEL 4411/9A, cod 303040; - completare freon tip R410a, pe circuitul nr. 1 : aproximativ: 8 kg; - înlocuit baterii MKC612, 6V, 1.2A: 6 buc; - refacerea izolației la compresoarele 3, 4 și 5; - manoperă - deplasare/recuperat freon/ golit ulei uzat/înlocuit filter/probe de azot (minim 12 ore)/vidat/introdus ulei/freon/revizie general chiller/probe de funcționare. Costurile menționate include repararea echipamentului, verificări, setări și toate consumabilele necesare efectuării operațiunii de reparare. De asemenea costul manoperei include intervenția gratuită ori de câte ori este nevoie pentru buna funcționare a echipamentelor în decursul a 90 de zile calendaristice de la repararea echipamentului.
