

Reparatie imprimanta laser Lexmark 810

I.D.: 45500188

Data publicarii 08.04.20

Coduri CPV

50312620-7 30125000-1

Pretul
estimativ: 1.477,36 RON - 1.477,36 RON

Descriere: Reparatie imprimanta laser Lexmark 810 cu inlocuire placa electronica pentru Directia de Venituri.
