
SERVICE AUTO TOYOTA LANDCRUISER

I.D.: 75681833

Data publicarii	21.11.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.900,00 RON - 6.900,00 RON

Descriere: Servicii de reparații, inclusiv piese de schimb (patru injectoare) pentru autoturismul Toyota Land Cruiser cu nr. de înmatriculare IS 49 WKW. Manopera inclusă în preț.
