
Servicii de reparare si diagnosticare la statia de masurare gama in aer

I.D.: 40530808

Data publicarii	05.12.19	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.521,00 RON - 2.521,00 RON

Descriere: Servicii de reparare, diagnosticare si inlocuire subansamble la statia automata de masurare gama in aer, instalata in incinta APM Braila. A fost instalat software-ul EWS monitor in unitatea centrala PC, pusa la dispozitie de catre beneficiar. In una dintre sondele gama a fost inlocuit un detector de radiatie gama tip ZP 1202 de la CENTRONIC. A fost pusa la dispozitia beneficiarului o interfata RS 485-RS 232.
