
Înlocuire curea transmisie (accesorii) la autospecială transport persoane Mercedes SPRINTER

I.D.: 49017168

Data publicarii	19.08.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 375,00 RON - 375,00 RON

Descriere: Reparație autospecială transport persoane Mercedes SPRINTER cu seria șasiului WDB9066571S179526 constând în: înlocuire curea transmisie (accesorii). La finalizarea reparațiilor solicitate se va întocmi factura fiscală și deviz/situație de lucrări, și se va acorda garanție atât pentru componentele înlocuite cât și pentru manopera efectuată.
