
Reparații curente la Împrejmuire incinta și teren

I.D.: 59595897

Data publicarii	03.08.21	Coduri CPV	45342000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 170.063,50 RON - 170.063,50 RON

Descriere: Principale lucrari de reparatii constau in: • inlocuirea stalpilor de beton rupti sau lipsa, • curatarea vegetatiei din zona gardului pentru executarea lucrarilor de inlocuire a sarmei ghimpate, • refacerea gardului de sarma ghimpata prin inlocuirea sarmei existente cu alta noua, • completarea inaltatoarelor lipsa, • repararea portilor metalice de acces CF(2 buc) ,auto(1 buc) si pietonal(2buc) si vopsirea acestora; • inlocuirea portilor de acces auto si pietonal de la intrarea principala si a stalpilor de sustinere • inlocuirea gardului din plasa impletita cu gard panouri bordurat zincat ; • indreptarea panourilor de gard din prefabricate, fixarea acestora in beton, refacerea imbinarilor dintre panouri, • vopsirea gardurilor din placi de beton si a gardului din panouri de gard din prefabricate .
