
Reparație autospecială transport persoane Mercedes Sprinter

I.D.: 57536919

Data publicarii	02.06.21	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.06.21	Pretul estimativ:	302,52 RON - 302,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Reparație autospecială transport persoane Mercedes Sprinter cu seria șasiului WDB9066571S179526, reparație auto constând în: înlocuire senzor presiune diferențială; înlocuire bloc lumini. La finalizarea reparațiilor solicitate se va întocmi factura fiscală și deviz/situație de lucrări, și se va acorda garanție atât pentru componentele înlocuite cât și pentru manopera efectuată.
